

FRM-ENG-016-01 Emissão: 06/04/2020



#### **ÍNDICE**

A. Introdução	1
B. Armazenagem	1
C. Manuseio	1
D. Instalação	2
E. Operação	3
F. Manutenção	3
G. Lista de peças	7

### A. Introdução

Este manual tem por objetivo apresentar as especificações, procedimentos de instalação, operação e manutenção de válvulas Borboleta Soft Seal. As Válvulas Soft Seal Série 260/261 foram projetadas para atender as necessidades de processos industriais como bloqueio de fluidos em diversas condições.

### **B.** Armazenagem

As seguintes informações deverão ser seguidas para que a válvula esteja em condições no momento do uso:

- Evite vibrações, choques e manuseios bruscos.
- Manter a válvula sempre embalada até o momento de sua instalação, evitando possíveis danos no acionamento ou na vedação da válvula.
- As válvulas devem ser armazenadas em local coberto, limpo e seco.

#### C. Manuseio

As válvulas Soft Seal Série 260/261 foram usinadas com precisão para manter o perfeito alinhamento e funcionamento. As válvulas Zanardo foram 100% testadas antes de embaladas e enviadas para o seu destino final por isso:

- Carregue e descarregue cuidadosamente
- Não danifique a embalagem, ela é a proteção da válvula.
- As válvulas deverão ser sempre que possível, cobertas para transporte.
- Evite choques, vibrações e manuseios bruscos, garantindo a qualidade e funcionamento do produto.



FRM-ENG-016-01 Emissão: 06/04/2020

### D. Instalação

# A ADVERTÊNCIA

"Antes de instalar a Válvula, verificar se a classe de pressão, temperatura, fluido e demais acessórios está de acordo com as especificações contidas na placa de dados situada no Corpo da Válvula."

#### **Procedimento:**

- **1-** É de suma importância efetuar limpeza na tubulação antes da instalação da válvula, pois sujeiras na linha podem provocar o mau funcionamento da mesma prejudicando a vedação.
- 2- Na instalação deve ser observado o alinhamento, suporte adequado da tubulação e paralelismo entre os flanges para não danificar a válvula conforme figura 1. A medida de face a face (A) deve conter folga necessária para instalação das juntas. (figura 2)




Figura 1




Figura 2

- **3-** Certifique-se de que as faces dos flanges estejam livres de imperfeições, cantos vivos, rebarbas e se abertura entre flanges está compatível com a medida de face a face da válvula.
- **4-** Instalar a válvula de maneira que o atuador fique na posição horizontal. Na Figura-3 segue o modelo S260 Wafer e na Figura-4 segue o modelo S261 Flangeada.



Figura 3



Figura 4

**5-** A instalação deve ser feita preferencialmente junto com a porta de visita, que será utilizada nas futuras manutenções preventivas da válvula conforme a figura 4.



FRM-ENG-016-01 Emissão: 06/04/2020




Figura 5

### A ADVERTÊNCIA

- Obedecer à direção do fluxo do fluido indicada na seta fixada ao corpo da válvula e descrito na ficha de cálculo da mesma.
- Montar com leve aperto os parafusos ou prisioneiros em diagonal para distribuir a força de aperto entre as faces da válvula
- Fixar os demais parafusos ou prisioneiros com leve aperto e nos furos próximos aos mancais utilizar parafusos e porcas. É imprescindível a verificação de possibilidades de interferências entre o disco obturador e outros equipamentos na tubulação. Deixar o trecho mínimo de 1X o diâmetro da tubulação a montante e a jusante da válvula

### A ADVERTÊNCIA

• Apertar os parafusos ou prisioneiros somente até vedar as faces, pois o excesso de aperto pode empenar desnecessariamente os flanges. Se a válvula apresentar vazamentos ou grande resistência ao fechar, recomendamos avaliar se existe algum obstáculo entre a vedação e o disco.

#### E. Operação

A Válvula Borboleta Série 260 e 261 foram projetadas para bloqueio de fluidos em diversas condições com sentido de fluxo de bloqueio unidirecional com sistema de travamento do disco obturador por pressão positiva à montante do mesmo permitindo com que a pressão do sistema auxilie no aperto entre obturador e sede proporcionando perfeita estanqueidade.

# A ADVERTÊNCIA

Evitar o acionamento da válvula através de barras ou canos de prolongamento "cachorro", utilizar somente a alavanca ou volante dos mesmos para evitar danos à caixa redutora.

#### F. Manutenção

A manutenção criteriosa e bem feita é o ponto principal para o prolongamento da vida útil da válvula.

### A ADVERTÊNCIA

"Antes de efetuar a desmontagem da válvula deve se certificar que a linha está fechada sem pressão."

Segue abaixo um grupo de instruções que constituem na troca dos kits reparos

#### Procedimento:

1º- Depois de verificado a linha, estando sem pressão, caso tenha porta de visita abri-la a para ter acesso à vedação da válvula.

Caso não tenha será necessário à retirada da válvula da linha para que seja efetuada a manutenção. Os itens descritos no procedimento estão representados na Figura-6 abaixo.



FRM-ENG-016-01 Emissão: 06/04/2020

vista explodida dos itens internos que fazem parte da troca da vedação




Figura 6

- 2º- Retire todos os parafusos do flange de vedação (item 3).
- 3º- Remova o Flange de vedação (item 2).
- **4º** Abra o disco da válvula (item 5) para retirada da vedação (item 1).
- **5º-** Com o disco (item 5) aberto, utilizar lixa com granulação 80 ou 100, passar sobre a sede (item 4) e o assentamento da vedação na face do disco.
- 6°- Fechar o disco (item 5) e colocar a nova vedação.
- 7º- Colocar o Flange da Vedação (item 2) deixando alinhados os furos com a furação do disco (item 5). Colocar os parafusos do flange da vedação (item 3) e apertá-los de forma cruzada com 35 N.m.
- **8º** Após feito os apertos de todos os parafusos (item 3), passar a junta liquida de alta temperatura na região espaçada entre o flange da vedação (item 2) e o disco da vedação (item 5) conforme demonstrado na figura 7.



Figura 7

**9°-** Finalizado a etapa 8, retirar 1 parafuso por vez, aplicar na rosca do parafuso uma pequena quantidade de adesivo trava rosca de médio torque cura anaeróbica. Apertar o parafuso com 40 N.m. e repetir está etapa em todos os parafusos.



FRM-ENG-016-01 Emissão: 06/04/2020

### A ADVERTÊNCIA

"O aperto excessivo fora do especificado pode danificar a vedação assim como o funcionamento correto da válvula"

Procedimento de troca da Gaxeta

### A ADVERTÊNCIA

"Antes de efetuar a desmontagem da válvula deve se certificar que a linha está fechada sem pressão."

#### Procedimento:

1º- Quando estiver com vazamento na gaxeta é necessário ajustar as porcas indicadas na Figura 8, apertando por igual para manter o alinhamento até eliminar o vazamento por completo.




Figura 8

**2º**- Se ajustar as porcas até o limite do curso conforme mostra a Figura 9, e o vazamento continuar, será necessário substituir as gaxetas. Ver no 3º passo.




Figura 9

**3º**- Retirar a pressão interna da válvula para evitar acidente, na sequência remover as porcas do flange prensa gaxeta e soltar a porca da haste (Figura-10) para que o obturador gire livre.





Figura 10

**4º**- Suspender a prensa gaxeta para ter acesso ao alojamento das gaxetas. (Figura-11).



Alojamento das -Gaxetas

Figura 11



FRM-ENG-016-01 Emissão: 06/04/2020

**5º**- Utilizando de um Saca Gaxeta remova as gaxetas desgastadas conforme figura – 12 abaixo.




Figura 12

- **6º** Caso não tenha as gaxetas cortadas em mãos o procedimento de corte segue abaixo:
- **6.1** Selecionar a gaxeta correta para a aplicação assim como a bitola da gaxeta

### A ADVERTÊNCIA

"Nunca martele ou esmague a gaxeta para obter uma bitola menor"

**6.2**– O montador deve estar ciente do numero de gaxetas que é calculado conforme a figura – 13 abaixo:




Figura 13

**6.3**– O montador deve cortar as gaxetas, os cortes deverão ser feitos preferencialmente a 45° para gaxetas até <sup>3</sup>/<sub>4</sub>" e de 90° para gaxetas acima de <sup>3</sup>/<sub>4</sub>", conforme a figura 14 que segue abaixo.



Figura 14

**7º**- Após as gaxetas cortadas, monte-as utilizando o próprio prensa gaxeta para aloca-las no alojamento, dispondo cada gaxeta com os cortes defasados de 90° entre si, conforme figura 15.



Figura 15


8º- Em seguida colocar as porcas da prensa gaxeta na posição de montagem e apertá-las por igual para manter o alinhamento. Aperto aproximado de 30 Nm.

Ao final do procedimento, abrir e fechar a válvula, colocar pressão e analisar se há vazamentos. Se estiver com estanqueidade 100%, a válvula se encontra pronta para o trabalho.



FRM-ENG-016-01 Emissão: 06/04/2020

### G. Lista de peças



1	CORPO	13	PARAFUSO LIMITADOR DO DISCO
2	DISCO	14	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO
*3	KIT VEDAÇÃO	*15	KIT GAXETA
4	FLANGE DE FIXAÇÃO DA VEDAÇÃO	16	PRENSA GAXETA
5	PARAFUSO FIXAÇÃO DO FLANGE	17	PRISIONEIRO DO GAXETEIRO
6	PARAFUSO FIXAÇÃO TAMPA	18	PORCA DO PRISIONEIRO
7	TAMPA FUNDO	19	BUCHA GUIA
8	JUNTA	20	EIXO SUPERIOR
9	CALÇO INFERIOR	21	CHAVETA DO EIXO SUPERIOR
10	BUCHA GUIA		
11	EIXO INFERIOR		
12	PARAFUSO FIXAÇÃO DO EIXO		

<sup>\*</sup>Peças sobressalentes recomendadas

De acordo com nossa política de melhoria contínua, as informações contidas neste manual estão sujeitas a alteração sem prévio aviso.

Rua Buritis, 201 – Parque Industrial II

CEP 16012-170 – Araçatuba – Sp – Brasil

Fone/Fax: +55 (18) 3117-1195 WWW.ZANARDO.COM.BR